

弊社製品リコールのお知らせ

2019年1月30日

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

弊社が販売しております LED 電球 3 品目において、一部、電球表面のカバーが脱落する恐れがあることが判明致しました。今後の事故を未然に防止し、お客様に安心してご使用頂く為、弊社では無償修理、無償交換を行う事と致しましたので、お知らせ致します。

お客様には製品の不具合についてご心配とご迷惑をおかけし、誠に申し訳なくここに深くお詫び申し上げます。今後とも更なる品質の向上を目指し、お客様からの信頼にお応えできるよう一層努力をしてまいります。何卒、未永くご愛顧たまわりますようお願い申し上げます。謹白

『対象製品特定情報』

- ① 製品名 防滴レフランプ 300W 形対応 LED 電球 5000K
品番 YRS-B40-T/N
製造番号 1806,1807
販売期間 2018年7月3日～2018年11月30日
販売台数 1,800台
- ② 製品名 防滴レフランプ 300W 形対応 LED 電球 2700K
品番 YRS-B40-T/L
製造番号 製品に印字無し（弊社より販売先へ告知済み）
販売期間 2018年9月14日～2018年10月22日
販売台数 50台
- ③ 製品名 防滴レフランプ 400W 形対応 LED 電球 6000K
品番 YRS-B48-T/D
製造番号 1806
販売期間 2018年12月5日～2019年1月15日
販売台数 160台



『対応方法』 製品修理、または製品交換

『対応開始日』 2019年1月25日（金）

『備考』

ランプカバー製造時のネジ切り加工不良に加え、表面カバー製造時の材料混合比が一部相違しており、製品から発生する熱での膨張、収縮によって合わせ部に差異が生じ脱落する恐れがあると判断した為。

『届出行政機関』

経済産業省／製品評価技術基盤機構

『本件に関するお問合せ先』

株式会社ユアーズ・トレード東京支店

電話：03-5846-9816 FAX：03-5846-9826

受付時間：9時～18時（土日祝祭日他社休日除く）

Mail：cs@yrstrade.com